


Kulturní dům

ulice, č.p.: Horní Bory 138
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: Bariérový



9

Popis stavu objektu:

V blízkosti domu není žádné vyhrazené parkovací stání. K domu nevede chodník. Před vstupem jsou dva schody a kovový rošt. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 2 x 82,5 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovná madla. Chybí zde rovněž kontrastní značení prosklených ploch a zvonek. Vzhledem ke směru otevírání dveří není před vstupem dostatečný manipulační prostor. Z prostorného zádveří vedou dále do sálu kyvné dvoukřídlé dveře s šířkami křídel 2 x 62 cm. Toalety jsou zde pouze běžné, bariérové (1. NP).



kostel sv. Jiljí

ulice, č.p.: Dolní Bory
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: — — —
celkové hodnocení: Bariérový

10

Popis stavu objektu:

V blízkosti kostela se nenachází vyhrazené parkovací stání. Povrch přístupové cesty tvoří kamenivo menší frakce - od vozovky k obezděnému areálu, i na pochozích plochách kolem kostela. Dvoukřídlá brána zde má světlé šířky křídel 98 a 108 cm. Za bránou je podélný sklon 9 %. Hlavní vstup do kostela je osazen jednokřídlými dveřmi se světlou šířkou 105 cm (otevírání směrem ven, bez madla). Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor, v zádveří není dostatečný. Dále je prostor kostela bez výškových nerovností. Před druhým vstupem je schod výšky 14 cm a rošt. Dveře zde mají světlou šířku 90 cm.

